

Dérailleurs Lisieux Pays d'Auge

Recensement et évaluation des stationnements vélo près des infrastructures communautaires, enseignes commerciales et autres lieux publics ou privés.

Zone géographique : Lisieux et zones commerciales à proximité.

Période d'évaluation : janvier à mars 2024



Révision 1 – 19/03/2024

Contact : lisieux@derailleurs-calvados.fr

Stationnement vélo : Lisieux et alentours

En parcourant la ville de Lisieux à vélo, l'équipe des Dérailleurs a pu constater que des lieux structurants de la ville et des alentours n'étaient pas équipés de stationnements adéquats pour les vélos.

Le stationnement vélo idéal est abrité et équipé d'arceaux pour attacher les vélos. Les pinces-roues ou râteliers sont à proscrire.

L'idée de recenser et évaluer ces stationnements a germé et l'équipe est allée voir une soixantaine de lieux près desquels un stationnement vélo est nécessaire. Ces lieux peuvent être des écoles, des infrastructures sportives ou bien des enseignes commerciales par exemple.

Nous avons évalué les stationnements suivant cinq critères, la note maximale est de 10 points :

1. le type de stationnement : absent = 0, pince roue = 1 point, arceau= 5 points
2. La quantité : 1 point si quantité suffisante
3. L'emplacement : à proximité du lieu = 1 point
4. L'état : état satisfaisant = 1 point
5. Abri présent ou non : abri présent = 2 points

L'objectif de cette étude est de sensibiliser les enseignes, les décideurs et les pouvoirs publics aux besoins des cyclistes, et de les convaincre d'investir et mettre en place des stationnements vélo adéquats pour mailler le territoire (amélioration ou création de stationnements). Pour chaque lieu, les Dérailleurs proposent une solution d'amélioration et sont à disposition pour conseiller et renseigner les donneurs d'ordres.

Nous actualiserons l'étude chaque année pour évaluer les progrès effectués et prendre en compte de nouveaux lieux ou ceux absents lors de cette première diffusion.

Un autre aspect, non évalué ici, est le stationnement vélo pour le personnel des entreprises, des gros employeurs du secteur public (Hôpital par exemple) et des copropriétés. Des besoins spécifiques et des normes existent. L'équipe des Dérailleurs peut apporter son soutien si des investissements sont envisagés.

Le plan vélo de la ville de Lisieux et de l'Agglo permettra prochainement la desserte de nouveaux quartiers et zone commerciales. Il est nécessaire d'accompagner ce développement par des stationnements vélo adéquats.

Stationnement vélo: pourquoi le pince roue n'est pas adapté

- Les supports pince-roues ne permettent pas de sécuriser le vélo
- Les supports pince-roues ne permettent pas de stabiliser le vélo
- Les supports pince-roues ne permettent pas d'accueillir tous les types de vélo
- Les supports pince-roues sont difficilement utilisables dès qu'ils ont atteint la moitié de leur capacité
- Les supports pince-roues voilent les roues



L'arceau : idéal pour stationner son vélo

✓ ARCEAU




Avantages de l'arceau :

- ✓ Il permet d'attacher le cadre et une roue.
- ✓ Le vélo y tient droit, même avec un enfant ou avec un chargement de marchandises.
- ✓ C'est un support solide qui ne peut pas être sectionné facilement.

Stationnement vélo à Lisieux: modèle d'arceau



- Le modèle d'arceau actuel est « compliqué », sans doute relativement onéreux et les fixations ont tendance à se défaire de la chaussée. Il est par ailleurs peu visible et se « fond » dans les couleurs de la ville (une volonté ?)
- Pourquoi ne pas revenir à un modèle plus simple et plus classique, moins cher, au moins en dehors du périmètre « cœur de ville »? (si contrainte bâtiments de France, ...)



Résultats de l'étude : enseignes commerciales

TYPE DE LIEU	LIEU	TYPE Rien : 0 Pince roue:1 Arceau: 5	QUANTITÉ 0/1	PROXIMITÉ 0/1	ETAT 0/1	ABRI 0/2	TOTAL 2023	Actions recommandées
Enseigne commerciale	INTERMARCHÉ	1	0	1	0	0	2	Mise en place de 8x arceaux sous abri
Enseigne commerciale	BRICO CASH	0	0	0	0	0	0	Mise en place de 4x arceaux à proximité
Enseigne commerciale	SUPER U	0	0	0	0	0	0	Mise en place de 8x arceaux sous abri
Enseigne commerciale	LECLERC	1	0	0	0	2	3	Mise en place de 8 arceaux (à proximité des entrées, dans le parking couvert)
Enseigne commerciale	FNAC	0	0	0	0	0	0	Mise en place de 4x arceaux à proximité
Enseigne commerciale	INTERSPORT	0	0	0	0	0	0	Mise en place de 4x arceaux à proximité
Enseigne commerciale	DECATHLON	0	0	0	0	0	0	Mise en place de 4x arceaux à proximité
Enseigne commerciale	BRICORAMA	1	1	0	0	0	2	Remplacement pince roue par 4x arceaux
Enseigne commerciale	DARTY et zone alentour	5	0	1	1	0	7	Augmenter le nombre d'arceaux, installer un abri
Enseigne commerciale	BOULANGER	5	1	1	1	0	8	Pas de besoin
Enseigne commerciale	ALDI	0	0	0	0	0	0	Mise en place de 4x arceaux à proximité
Enseigne commerciale	Crédit Agricole Hauteville	0	0	0	0	0	0	Mise en place de 2x arceaux à proximité
Enseigne commerciale	Thiriet	0	0	0	0	0	0	Mise en place de 2x arceaux à proximité
Enseigne commerciale	BAZARLAND	0	0	0	0	0	0	Mise en place de 2x arceaux à proximité
Enseigne commerciale	BUT	0	0	0	0	0	0	Mise en place de 2x arceaux à proximité
Enseigne commerciale	BURGER KING	1	1	1	1	2	6	Remplacement pince roue par arceau
Enseigne commerciale	MAC DONALD	0	0	0	0	0	0	Mise en place de 8x arceaux avec abri
Enseigne commerciale	BUREAU VALLEE	0	0	0	0	0	0	Mise en place de 2x arceaux à proximité
Enseigne commerciale	BUFFALO GRILL	0	0	0	0	0	0	Mise en place de 4x arceaux à proximité
Enseigne commerciale	LIDL	1	1	1	1	2	6	Remplacement pince roue par arceau
Enseigne commerciale	FORUM+ ACTION JYSK	0	0	0	0	0	0	Mise en place de 8x arceaux avec abri
Enseigne commerciale	V and B	0	0	0	0	0	0	Remettre en place l'abri qui a été démonté
Enseigne commerciale	BIOCOOP	5	1	1	1	0	8	Mettre en place un abri

Il existe un gros potentiel d'amélioration pour les stationnements existants. Beaucoup d'enseignes n'ont encore rien prévu. Les Dérailleurs peuvent conseiller les décideurs dans le choix de leurs aménagements futurs.

Résultats de l'étude : enseignement public

TYPE DE LIEU	LIEU	TYPE Rien : 0 Pince roue:1 Arceau: 5	QUANTITÉ 0/1	PROXIMITÉ 0/1	ETAT 0/1	ABRI 0/2	TOTAL 2023	Actions recommandées
Enseignement public	IUT	1	0	0	0	0	1	Mise en place de 8x arceaux avec abri
Enseignement public	Lycée Paul Cornu	1	0	1	1	0	3	Mise en place de 20 arceaux avec abri
Enseignement public	Lycée Gambier	5	0	1	1	0	7	Mise en place de 20 arceaux avec abri
Enseignement public	Collège Pierre Simon De Laplace	1	1	1	1	2	6	Remplacement pince roue par arceaux
Enseignement public	Collège Michelet	1	0	1	0	2	4	Remplacement pince roue par arceaux sous les abri existants
Enseignement public	Ecole Marie Curie	0	0	1	1	2	4	Mise en place d'arceaux sous l'abri existant
Enseignement public	Ecole Guizot	0	0	1	1	2	4	Mise en place d'arceaux sous l'abri existant
Enseignement public	Ecole Trevett	1	0	1	1	0	3	Mise en place de 8x arceaux avec abri
Enseignement public	Ecole Saint Exupéry	0	0	1	1	2	4	Mise en place d'arceaux sous l'abri existant

Les Dérailleurs saluent la mise en place d'abris dans les écoles publiques, même si leur capacité sera à terme sans doute trop juste. Il faudrait équiper ces abris d'arceaux afin de pouvoir appuyer et attacher son vélo.

Pour les collèges/lycée et l'IUT, il y a encore un gros potentiel d'amélioration tant en quantité qu'en qualité.

Résultats de l'étude : périmètre Mairie / Agglo

TYPE DE LIEU	LIEU	TYPE	QUANTITÉ		PROXIMITÉ		ETAT		ABRI	TOTAL	Actions recommandées
		Rien : 0	Pince roue:1	0/1	0/1	0/1	0/2	2023			
Mairie et Agglo	Salle Multi Activités	Arceau: 5	1	0	1	1	0	3	Mise en place de 20x arceaux avec abri		
Mairie et Agglo	Stade Bielman et terrains associés		0	0	0	0	0	0	Mise en place de 20x arceaux avec abri		
Mairie et Agglo	TCA Lisieux		1	0	1	1	0	3	Mise en place de 4x arceaux avec abri		
Mairie et Agglo	Local Oasis		1	0	1	1	0	3	Mise en place de 8x arceaux avec abri		
Mairie et Agglo	Gymnase Marcel Cerdan / Lionel Terra		1	0	1	0	0	2	Remplacement pince roue par 8x arceaux avec abri		
Mairie et Agglo	Theatre		0	0	0	0	0	0	Mise en place de 8x arceaux		
Mairie et Agglo	Salle Mosaic		5	1	0	1	0	7	Abriter les arceaux existants		
Mairie et Agglo	Place François Mitterrand		5	0	0	1	0	6	Augmenter le nombre d'arceaux sur la place (20x), positionner des arceaux devant la poste et le futur office du tourisme		
Mairie et Agglo	La filature des possibles		1	1	1	1	2	6	Remplacement pince roue par arceaux		
Mairie et Agglo	Conservatoire		0	0	0	0	0	0	Mise en place de 8x arceaux avec abri		
Mairie et Agglo	Pole musique et danse		0	0	0	0	0	0	Mise en place de 8x arceaux avec abri		
Mairie et Agglo	Place Georges Clemenceau		0	0	0	0	0	0	Mise en place de 8x arceaux		
Mairie et Agglo	AGGLO centre Matignon		0	0	0	0	0	0	Mise en place de 4x arceaux		
Mairie et Agglo	Gymnase Bernard Fauqueux		1	0	1	0	0	2	Mise en place de 8x arceaux		
Mairie et Agglo	Le Nautile		1	0	1	1	0	3	Mise en place de 8x arceaux avec abri		
Mairie et Agglo	Centre de loisirs La Vallée		0	0	0	0	0	0	Mise en place de 8x arceaux avec abri		
Mairie et Agglo	Maison de quartier Trevett		0	0	1	1	2	4	Mise en place d'arceaux sous l'abri existant		
Mairie et Agglo	Complexe sportif Alain Mimoun		0	0	0	0	0	0	Mise en place de 8x arceaux avec abri		

Les Dérailleurs souhaitent le remplacement rapide des pinces roues par des arceaux. Beaucoup de lieux de rencontre pour les jeunes notamment sont dépourvus de stationnement adapté, des investissements sont nécessaires. Nous souhaitons que des stationnements vélo adéquats soient définis dans les cahiers des charges des nouveaux équipements communautaires (piscine de Saint Pierre en Auge par exemple)

Résultats de l'étude : autres lieux

TYPE DE LIEU	LIEU	TYPE	QUANTITÉ		PROXIMITÉ		ETAT		ABRI		TOTAL	Actions recommandées
		Rien : 0	Pince roue:1	0/1	0/1	0/1	0/2	2023				
Autre classification	Tribunal	Arceau: 5	1	1	1	1	2	6	Remplacement pince roue par 4x arceaux			
Autre classification	Hôpital		1	0	1	0	2	4	Remplacement pince roue par arceaux sous les abri existants			
Autre classification	Plateforme Courrier La poste		0	0	0	0	0	0	Mise en place de 4x arceaux à proximité			
Autre classification	Pôle Emploi		5	1	1	1	2	10	Pas de besoin			
Autre classification	Basilique		0	0	0	0	0	0	Mise en place de 20 arceaux avec abri			
Autre classification	Pole de Santé Baugé		0	0	0	0	0	0	Mise en place de 4x arceaux à proximité			
Autre classification	EPHAD		0	0	0	0	0	0	Mise en place de 4x arceaux à proximité			
Loisirs / sport	Schatzi Park		0	0	0	0	0	0	Mise en place de 8x arceaux avec abri			
Loisirs / sport	L'orange bleue		1	0	1	0	0	2	Mise en place de 4x arceaux à proximité			
Loisirs / sport	Booing		0	0	0	0	0	0	Mise en place de 2x arceaux à proximité			


A Pôle emploi, un bel exemple de stationnement vélo adapté a été réalisé.

L'abri à vélo de l'hôpital mérite d'être rénové et équipé d'arceaux. Un stationnement vélo à l'EPHAD serait opportun pour les visiteurs.

Les parkings de la Basilique mériteraient de faire une place au vélo avec des stationnements vélo couverts si possible.

Résultats de l'étude : enseignes commerciales

INTERMARCHÉ



Pince Roue

FNAC



Pas de stationnement vélo

INTERSPORT



Pas de stationnement (pince roue pour les vélos en exposition)

MAC DONALD



Pas de stationnement vélo

LECLERC



Pince roue / éloigné de l'entrée / capacité limitée

BRICORAMA



Pince roue

V and B



Pas de stationnement (démonté)

FORUM+ ACTION JYSK



Pas de stationnement

LIDL



Pince roue

BUFFALO GRILL



Pas de stationnement

BUREAU VALLEE



Pas de stationnement

BURGER KING



Pince roue

BUT



Pas de stationnement

BAZARLAND



Pas de stationnement

DARTY et zone alentour




Arceaux

DECATHLON



Pas de stationnement

BOULANGER



Arceaux

Thiriet



Pas de stationnement

Crédit Agricole Hauteville



Pas de stationnement

SUPER U



Pas de stationnement

ALDI



Pas de stationnement

BRICO CASH



Pas de stationnement

BIOCOOP



Arceaux

Résultats de l'étude : enseignement public

Collège Pierre Simon De Laplace



Pince roue

Lycée Paul Cornu



Pince roue

Ecole Guizot



Abri, manque arceaux

Lycée Gambier



Arceaux

Ecole Marie Curie



Abri, manque arceaux

IUT



Pince roue

Ecole Saint Exupéry



Abri, manque arceaux

Collège Michelet



Abri, pince roue


Ecole Trevett



Pince roue

Résultats de l'étude : périmètre Mairie et Agglo

La filature des possibles



Abri, pince roue

Local Oasis



Pince roue

Salle Multi Activités



Pince roue

Place François Mitterrand



Arceaux, nombre limité

Conservatoire



Pas de stationnement

Gymnase Marcel Cerdan / Lionel Terray



Pince roue

Pole musique et danse



Pas de stationnement

TCA Lisieux



Pince roue

Stade Bielman et terrains associés



Pas de stationnement

Salle Mosaic



Arceaux

Place Georges Clemenceau



Pas de stationnement

Gymnase Bernard Fauqueux



Pince roue

Le Nautille



Pince roue

Centre de loisirs La Vallée



Pas de stationnement

Complexe sportif Alain Mimoun



Pas de stationnement

Maison de quartier Trevett



Abri, manque arceaux


Résultats de l'étude : autres lieux

Pôle Emploi



Belle réalisation : arceaux + abri

Hôpital




Pince roue

EPHAD



Pas de stationnement

Tribunal



Pince roue

Schatzi Park



Pas de stationnement

L'orange bleue



Pince roue

Plateforme Courrier La poste



Pas de stationnement

Basilique



Pas de stationnement

BOOLING



Pas de stationnement